
第3章 機械設計概要





機械設計を行う上での前提知識や流れを把握し、後のCAE解析の利便性・必要性 を理解する。

【章全体の解説】 機械設計とCAEの関連、位置づけを把握する。 機械設計の流れを理解する。 機械設計に必要な知識が何かを紹介する。




【節全体のポイント】

機械設計とは何か、工学上の構成、CAEの位置づけとその活用目的について解説 する。

【節全体の解説】

機械設計とは何か、工学上の構成、CAEの位置づけとその活用目的について解説 する。



[ポイント]

機械設計とは何か、工学上の構成、CAEの位置づけとその活用目的につ いて解説する。

【解説】

機械部品の寸法や形状を決める際には、少なからず明確な根拠(理由)が 必要で、そのため設計計算などが必要になる。その学問は上記のとおり多岐 にわたり、多種の技術計算を用いて行った設計結果が適正となるまでこの作 業が繰り返される。


このような計算をコンピュータにしてもらい、結果をコンピュータ上でグラフィックス表示するようなソフトをCAEソフトといい、人間の労力を軽減し、設計時間の短縮・試作回数の低減など設計コストの削減に貢献している。



【節全体のポイント】 機械設計の大まかな手順を理解し、各種検討事項を把握する。

【節全体の解説】

設計する機械の目的、求められる性能・機能、その性能・機能を満たす機構・構造、 寸法・材質の選定について解説する。






製品完成までの「設計」「製作」「組立」「試験」という一連の流れを紹介する。

【解説】

--つの製品を完成させるには、様々な工程を踏んでいくこととなる。こちらは すべての製品がこの工程を踏んでいるわけではないが、機械製品にあたっ ては一般的なものである。 その一例である。

設計項目の個々についてこれから解説していく。



【ポイント】

基本構想設計の内容をマイクロロボットの例を挙げて紹介する。

【解説】

まず、基本構想設計として、作ろうとする機械が全体としてどのような機能を 目的としているかをはっきりさせ、考える課題を明確にする。表3-1に設計企 画書の一例を示す。

この例ではマイクロロボットを挙げ、製作の目的、製作期間、満たさなければならない基本仕様等を明確にしている。




【ポイント】

性能・仕様の決定についてマイクロロボットの例を挙げて紹介する。

【解説】

次に、その目的を実現する定量的な性能(仕様)を決定し、設計したものが この基本条件を満足するかを常にチェックレていく。上の運搬用ロボットの例 でいくと、運搬可能な重量は何Kgで、移動距離は何メートル、運搬精度、運 搬時間などを定量的に決定する。しかし仕様が厳しすぎると、それを満足でき るような部品や加工法がないとか、費用がかかりすぎてしまうことになる。

表3-2に製作するマイクロロボットの設計仕様について示す。



【ポイント】

機構・構造を決める際のポンチ絵を紹介し、それらに必要な機械要素や機 械構造を検討する。

【解説】

次に、その仕様を満足するための機構や動力源等の機械の構成要素を考 えていく。

例えば動力源からの回転運動を直線運動に変える機構ならば、ねじ送り機 構とリニヤガイドの組み合わせやラック・ビニオン機構、ピストン・クランク機構、 油圧駆動などいろいろ考えられる。それらの中から目的にあった最適なもの を採用する。

図3-3に機構・構造設計例としてマイクロロボットのハンド機構のポンチ絵 を示す。





図3-5に主な工業材料の分類を示す。このなかで、機械に用いる材料とし ては鉄鋼材料が主である。

これは入手しやすく、安価で、強度が高く、加工もしやすく、熱処理などにより必要な性質を与えやすいなどの特徴があるためである。



ポイント

設計の具体的な決定項目としての寸法、材質についての注意点を紹介す ŵ

【解説】

寸法は設計する機械のもっとも具体的な情報であり、この情報によりものを 機構・構造が決まれば、これについての具体的な項目を決定していく。 作る事ができる。

必要な機能を満たす機構・構造を具体的に形状に表し、寸法を決めていく。 寸法を決めていく条件としては、まず基本的な仕様から主要部分の寸法が 央まり、それに合わせて周辺の寸法が決まってくる。

また、目標寸法ピッタリに加工することは不可能なため寸法公差とその基準

図3ー4に示すようにその内容が製造者に伝わるように寸法の入れ方にも配 位置を考慮することも重要である。 慮を要する。




ポイント

鉄鋼材料・合金鋼について主な用途を紹介する。

【解説】

表3-3に炭素鋼、表3-4に合金鋼の種類と用途例を示す。軽量化を図る場合などは、アルミニウム、マグネシウム、チタンやプラスチックなどを検討する。このように、材料の選定には、使用する材料の物理的性質を理解し、設計においてその材料に働く応力を知ることで材料の許容応力を越えないように材料の種類や寸法、形状を決定する必要がある。




ポイント

設計した内容を具体的な図面にした 設計図面、製作図面について紹介す る。


【解説】

すべてを検討して具体的に決定した結果を図面として表す。

設計の妥当性確認や組立・製品PR用などで用いれる三次元CADによる設計 図面や、物を製作するときに必要となる製作図面(二次元図面)を制作してい く。



及びその組合せ機構に大別される。



チェーン

リンク カム

プーし

憲章

軸継手

曹

3 - 16


22

(ポイント)

解説

機械を動かすためには何らかの方法で動力を供給しなければならない。 モータや他の機械の動力を伝達する機構が必要になってくるわけである。 動力伝達に用いられる機械要素として一例を挙げる。 これらは様々な機械構造物に用いられるため、寸法などを規定し規格化されている。製作コストを抑える為にはこれら規格品を用いることが基本である。

在する。




[ポイント]

材料の機械的性質を表す用語(応力・ひずみ)について説明する。

【解説】

機械要素が使用中に破損あるいは不都合な変形を生ずることがないように 考えておかなければならない。これらは一般に強度設計と呼ばれ、要素に作 用する荷重から応力を見積り、それと材料の強さを比較して強度上十分安全 であるかを検討する。

図3-8のように機械の部材に外力が作用すると、変形すると同時に内部に応力とひずみが生じる。この応力(σ)は、製品や構造物が痰れる(破損する)かどうかを判断する重要な指標であり、外力(W)を部材の断面積(A)で割ることによって求められる。また、材料の変形量(A)を部材の元の長さ(L)で割ったものをひずみ(ε)という。



ポイント


軟鋼の引張試験の応力ひずみ線図をもちいて、ヤング率・ボアソン比等の 用語について説明する。

【解説】

軟鋼や中炭素鋼などの部材に外力がかかり、破壊するまでの応力とひずみ の関係を図3-9に示す。

弾性変形領域内では、変形は荷重に比例し(フックの法則)、その比例定数 を縦弾性係数、又はヤング率(E)という。

また、縦ひずみと横ひずみの比を取ったものをポアソン比という。 ヤング率、ポアソン比はCAE解析ソフトにおいて力学的な解析を行う場合、 材料物性として用いられる。



[ポイント]

多軸応力状態での降伏条件において、その種類と用途について説明する。

【解説】

実際の機械要素、部材には図3-10に示すように2軸あるいは3軸応力状態の応力が作用することも多い。 このような多軸応力状態での降伏条件としては、代表的なものとして次のよ

このような多軸応力状態での降伏条件としては、代表的なものとして次のようなものが考えられている。

最大主応力説、最大せん断応力説(ドレスカの降伏条件)、最大せん断ひ ずみエネルギー説(ミーゼスの降伏条件)である。

これらは材料の性質により使い分けられているが、脆性材料では最大主応 力説、延性材料では後者の2つがよく用いられる。

1419 11 1	材料	降伏点·耐力	引張強さ	縦弾性係数	
包科	記号	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[kN/mm ²]	ホインノ氏
一般構造用 鋼	SS400	245以上	400~510		
高炭素鋼	S45C	490以上	685以上	000	10.0
鋳鍋	SC450	225以上	450以上	206	0.31
鋳鉄	FC250		250以上		
ステンレス	SUS304	205以上	520以上		
純アルミ	А1050-Н112	20以上	65以上		
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	A2017-T4	215以上	345以上	72	0.33
F121	A5052-H112	70以上	175以上		
黄銅	C2600		275以上	101	0.35
プラスチック	РР		$30 \sim 39$	0.5~3	
セラミックス	SigNA			$240 \sim 400$	

### 【ポイント】


機械構造物に用いられる一般的な材料について、基本的な機械的性質 (降伏点・引張強さなど)を紹介する。

3 - 20

### 【解説】

先ほどの応力・ひずみ線図の時のように、材料に引張荷重をかけた場合の 最大応力(引張強さ)や降伏点などは実験値より次のような値をとる。

また、縦弾性係数やポアンン比などCAE構造解析において用いられるデータにおいても一般的な材料においては、上記のような値をとることが知れている。ただし、これらの値は熱処理の状況、温度や形状製造法、その他の要因により変化するものもあるため、参考値として見てください。






荷重の作用による分類について紹介する。

【解説】

部材の強度を検討するには作用している荷重の種類を知らなければならな い。


荷重を分類する場合、荷重のかかる向きや作用の仕方による分類、時間に 対しての荷重変化に対しての分類、荷重の分布状態による分類等がある。 部材にかかる荷重の作用の仕方(荷重のかから向き)によって表3-7に示 すように分類される。



【ポイント】 時間的に見た荷重の分類について説明する。

#### 【解説】

機械要素に加わる荷重は、荷重の加わる速さにより静荷重、動荷重に分類 される。その分類を**表3-6**に示す。



【ポイント】

荷重分布別による荷重の種類とCAEにおける活用方法について説明する。

【解説】

表3-7に荷重分布別による荷重の種類を示す。 集中荷重はその名前の通り一点に集中して作用する荷重、分布荷重は部 対形状に依存する連続的に作用する荷重です。

分布荷重は、作用する部材の形状に依存するため、一般には荷重の定義 が複雑である。 一方、集中荷重は、節点にのみ作用させることを約束事としているため、定義も直接的でかっ利用者も理解しやすいという点でメリットがある。

しかし、現実の多くは集中荷重ではなく分布荷重の場合がほとんどですから、 有限要素法では、分布荷重を等価な集中荷重に置き換えることが一つの重要な技術となる。

	許容応力 0	σ _{al} =σ/S		+
安全率		σ₌∶評答応力	0 : 基準強み	S: 安全举
		一般的な安全率	≤ (例)	
			動荷重	
	静荷重	繰返し荷 重	交番荷重	重衝撃・変動 荷重
	S	5	8	12
	4	9	10	15
	7	10	15	20
	20	30	I	I

[ポイント]

安全設計のための用語(許容応力・安全率)などを説明し、代表的な安全率 の値について紹介する。


3 - 24

### 【解説】

設計した機械や構造物は使用期間中に有害な変形や破壊することなく、安全かつ十分にその機能を果たさなければならない。したがってそれらの部材に生ずる応力は、その材料が変形や破壊を生ずる応力に比較して十分に小 さく安全な応力でなければならない。このような応力を許容応力という。

設計時の応力(許容応力)を危険な応力(基準強さ)よりも十分小さくするた めに用いる係数を安全率といい、一般に各種条件によって決まる。

表3-8は材料とそれにかかる荷重の種類による条件での安全率の目安である。 ある。






ハードを動かすコントロール部分について簡単に紹介する。

#### 【解説】

ハードが出来れば、それをどのように動作させるかを検討する。

メカニズムに目的の動作をさせるためには、駆動源としてモータやシリンダ などのアクチュエータが必要であり、センサによりその位置や動作などの状態 をセンシングする。そしてコントローラによりアクチュエータを制御してメカニズ ムの動作を制御する。



【節全体のポイント】 機械設計においてこれまでに学習した内容以外に考慮しなければならない事項に ついて項目を挙げる。

## 【節全体の解説】

設計時に考慮しなければならない各種加工法・製品操作性、製品の耐久性と安全 性、各種規格について解説する。



3 - 28

28

やすさが挙げられる。

さらに環境汚染や騒音、振動又はリサイクルの問題など、環境に配慮した設 計を心がけなければならない。



(ポイント)

設計上の指針となる各種規格について紹介する。

【解説】

各種規格は品質向上や大量生産、生産費低減、互換性等を目的としており、 国際規格、国家規格、団体規格、社内規格と様々である。

安全性などの関連から各種規格を満たさない製品などを受け入れない国・ 地域もあるため、輸入先などの規格を事前に調べておくことも必要となる。